附件 1：

电脑验光仪采购需求

电脑验光仪 6 台

1 球镜测量范围：至少包含-25D ~ +22D(0.12D/0.25D 精度)

2 柱镜测量范围：至少包含-10D ~ +10 D(0.12D/0.25D 精度)

3 轴向范围：0º~180º(1º/5º精度)

4 角膜曲率半径测量范围：至少包含 5mm ~ 10mm（0.01mm 精度）

5 角膜曲率屈光度测量范围：至少包含 33.75D ~ 67.50D (0.12D/0.25D 精度)

6 角膜散光测量范围：至少包含-10D ~ +10D (0.12D/0.25D 精度)

7 ▲最小可测瞳孔直径：≤2.0mm

8 放松方式：自动雾视一次或多次

9 测量方式：手动和自动

10 ★操控方式：触摸屏和操作杆

11 ▲具有白内障测量模式，当因白内障、眼睑、眨眼等影响无法正常测量时，打开此模式可进行测量

12 ▲≥8 英寸彩色触控显示屏

13 ▲瞳距测量范围：至少包含 20~85mm（0.5mm 精度）

14 具有角膜直径测量功能

15 ▲具备旋转棱镜技术，保证数据的高度精确性和准确性

16 内置热敏打印机，自动切纸

17 打印数据：可选择打印全部数据；打印全部数据平均值；输出双眼全部测量数据；瞳距值可打印显示

18 ★具有计量器具检定证书